

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 125 ул.Московская
общего (общего) осмотра здания

г. Калуга

от 13 сентября 2017г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1963г
Материал стен	кирпич
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	4 (четыре)
Наличие подвалов	нет

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Д.В.Шичутина

Юристоксульт Садейкина О.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ№15» в лице техника Релич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Разрушений кирпичной кладки не наблюдается.		Ремонта не требуется.
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Покость 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карниз	3.1 Наблюдается взвешивание раствора кирпичной кладки 3.2 Не предусмотрено. 3.3 Наблюдается разрушения местами окрасочного и штукатурного слоя 3.4 Частичные разрушения цементного слоя до арматуры по периметру по кв 66, 74, 7, 71, 75, 79, 46, 51, 55, 26, 34, 27, 31, 10, 14, 1, 7, 15, 5, 9, 13, 17, 45, 49, 76. 3.5 Разрушений нет. 3.6 Наблюдается разрушение карнизных плит в кол-ве 5 шт.		Требуется капремонт п.3.1 - утепление стен. п.3.3 3.4, 3.5 - текущий ремонт
4	Входы в подвал	Не предусмотрено проектом. В подъезде № 2 вход в техническое подполье (узел ввода системы Ц/О).		Требуется текущий ремонт -

		дверь входа имеет деформации, слабое крепление коробки, перекос дверного полотна.		замена дверного заполнения.
5.	Отмостка	Выполнена из бетона, разрушений не выявлено. Наблюдается разрушение и отсутствие отмостки с фасада и торца здания.		Требуется текущий ремонт отмостки.
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальные	Парушений нет		Ремонта не требуется.
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. канала и дымоходы	7.1 Стропильная система - визуально разрушений не выявлено. 7.2 Обрешетка - разрушений визуально не выявлено. 7.3 Кровля шиферная разрушений не выявлено. 7.4 водосточные трубы разрушений не выявлено 7.5 Проектом не предусмотрено 7.6 Разрушений не выявлено		Ремонта не требуется.
8	Подъезды 8.1 пол 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Разрушений цементной стяжки не наблюдается. 8.2 Наблюдается гниение древесины, перекосы оконных рам и дверных заполнений л/панелей, отсутствие окрасочного слоя 8.3 Наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя, шелушение и оголение окрасочного слоя.		Требуется текущий ремонт п.8.2 8.3
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные. Наблюдается коррозия труб, комуты, отсутствие окрасочного слоя, следы ремонта. 9.2 Запорная арматура подвержена коррозии более 50%, ржавили не подлежит, на стояках в нерабочем состоянии. Отсутствует общий узел учета потребления воды.		Требуется капитальный ремонт п.9.1, 9.2 Истек срок эксплуатации. Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.

10	<p>Система Центрального Отопления</p> <p>10.1 Трубы ЦО</p> <p>10.2 Радиаторы</p> <p>10.3 запорная арматура</p>	<p>10.1 Трубы стальные. Наблюдается коррозия труб, следы ремонта, отсутствие окрасочного слоя.</p> <p>10.2 В эксплуатации более 30 лет.</p> <p>10.3 Запорная арматура на стояках заменена в 2011г. (завихжки), на стояках частично в нерабочем состоянии.</p> <p>Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.</p>	<p>Требуется капитальный ремонт п.10.1, 10.2, 10.3</p> <p>Истек срок эксплуатации. Требуется установка общего узла учета потребления тепловой энергии.</p>
11	Система горячего водоснабжения	Проектом не предусмотрено.	
12	Система канализации	Трубы чугунные, наблюдается коррозия металла, имеются комуты, заплаханность.и	Требуется капремонт Истек срок эксплуатации
13	<p>Система электроснабжения</p> <p>13.1 Световая электропроводка, светильники</p> <p>13.2 Силовая электропроводка</p> <p>13.3 Вводное устройство</p> <p>13.4 Пластиковые электрощиты</p>	Выполнен капитальный ремонт в 2016 г.	
14	<p>Благоустройство</p> <p>14.1 Асфальтирование дворовой территории</p> <p>14.2 Детское оборудование</p>	<p>14.1 Асфальтовое покрытие разрушено, наблюдаются выбоины, трещины, местами отсутствует бордюрный камень</p> <p>14.2 Отсутствует</p>	Требуется капитальный ремонт п.14.1, 14.2
15	Прочие работы:		

Подпись:

Главный инженер
«УК МД Московского округа» г.Калуги

Инженер-консультант

Начальник ПТО

техник ООО «ЖУ №15»


ср. по фому 124


Л.В. Пичутина


Е.Б. Фашейкина


А.А. Абрамова


А.В. Гелич


А.А. Трусов / Дир.