

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 130, ул.Московская  
общего (весеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от 11 апреля 2017г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки - 1960 г.  
Материал стен - кирпичный  
Число этажей - 5  
Число подъездов - 2 п.  
Наличие подвалов -имеется  
Крыша - шиферная

**Результаты осмотра строения:**

**Комиссия в составе:** Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа»  
Л.В.Пичугиной

Юрист консультант Фадейкина Е.В.  
Начальник ПТО Абрамова А.А.

**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника  
Гелич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения,  
элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта, с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Наблюдается образование трещин. Установлены маяки.		Требуется капремонт трещин с утеплением и оштукатуриваем стен.
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 цоколь 3.3 балконы 3.4 Козырьки входов в подъезд	3.1 Наблюдается образование трещин, выветривание раствора. 3.2 Наблюдаются трещины, разрушение штукатурного слоя. 3.3 Наблюдается разрушение бетонного основания плит по периметру балконов. 3.4 Козырьки металлические. Разрушений не выявлено	4 шт	Требуется капремонт п 3.1 3.2 Требуется текущий ремонт. п.3.3 требуется капремонт - <i>продолжение текущего ремонта</i>
4	Входы в подвал	В подъезде №1, разрушений не выявлено.		
5.	Отмостка	Выполнена капремонт в 2014 г.		
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Железобетонные, дефектов и повреждений нет.		

7	<b>Крыша</b>  7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля  7.4 водосточные трубы  7.5 трубы вентиляционных каналов и дымоходов	Дефектов и повреждений нет. Частично отсутствует металлическое ограждение крыши.		Тек ремонт- восстановление металлического ограждения крыши.
8	<b>Подъезды</b>  8.1 полы 8.2 проемы  8.3 отделка	8.1 Произведен ремонт в 2014 г. 8.2 Произведена замена оконных проемов на стеклопакеты.  8.3 Выполнен капитальный ремонт в 2013г.		
9	<b>Система холодного водоснабжения</b>  9.1 водопроводные трубы  9.2 запорная арматура	Выполнен капремонт в 2008 г.		
10	<b>Система Центрального Отопления</b>  10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура	Выполнен капремонт в 2008 г.		
11	<b>Система горячего водоснабжения</b>  11.1 Трубы ГВС  11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрено.		
12	<b>Система канализации</b>	Трубы чугунные, имеют коррозию и микротрешины		Требуется кап ремонт системы канализации- истек срок эксплуатации.
13	<b>Система электроснабжения</b>  12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 Постажные электрощиты	Дефектов и повреждений нет.		

14	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории  13.2 Детское оборудование	13.1 Наблюдается разрушение асфальтового покрытия  13.2 Установлено в 2015г.	В работе. <i>Требуются ремонт!</i>
15	Прочие работы		

**Подписи:**

Гл. инженер ООО «УК МЖД

Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЭУ № 15»

*Борисова А.Н.*

L.V. Пичугина  
E.B. Фадейкина

A.A. Абрамова

A.V. Гелич