

### **АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 11/1 Ул. Переходная  
общего (всесеннего) осмотра здания

от «17 «марта 2016 г.

Г.Калуга

#### **Общие сведения по строению**

Год постройки 1949/2009  
Материал стен шлакоблочный  
Число этажей 2/4 Мансарда  
Число подъездов 1  
Наличие подвалов имеется

#### **Результаты осмотра строения**

**Комиссия в составе:**  
Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Пичугиной Л.В.  
Юрисконсульт Факейкина Е.В.  
Начальник ПТО Абрамовой А.А.

**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

#### **Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования здания, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии х-ра (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Неисправностей не выявлено		
2	<b>Стены</b>	Шлакобlockные, оштукатуренные, видимых нарушений в кладке не установлено.		
3	<b>Фасад</b> 3.1наружная отделка  3.2 меж/пан. швы 3.3цоколь  3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд  3.6 карнизы	Нарушен частично окрасочный слой (трещины) Местами разрушена декоративная плитка. нет Наблюдается частичное разрушение декоративной плитки Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено		Требуется текущий ремонт.
4	<b>Входы в подвал</b>	Неисправностей не выявлено.		
5.	<b>Отмостка</b>	Бетонная, наблюдаются трещины и сколы.		Текущий ремонт
6	<b>Перекрытия</b> 6.1чердачное  6.2межэтажное  6.3подвальное	На чердаке между 2 и 3 этажами имеется технический этаж с инженерным оборудованием на обслуживание верхних этажей мансарды. Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено		
7	<b>Крыша</b> 7.1спроилила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные Трубы	После реконструкции Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено		

	7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы зент., Каналов и дымоходов	Нет		
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Неисправностей не выявлено Ненадежностью не выявлено Выполнена ремонт		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Трубы пропиленовые, в 2008г. выполнен капитальный ремонт с заменой стояков и запорной арматуры.		
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	Трубы пропиленовые, в 2008г. выполнен капитальный ремонт с заменой стояков и подводкой к радиаторам. В подвальном помещении на узле управления центральным отоплением отсутствует теплоизоляционный слой ориентировочно 4 м/п, узел учета тепла 1 и 2 этажей отсутствует. Запорная арматура в рабочем состоянии.		Текущий ремонт
11	Система канализации 12.1 Трубы канализации	Неисправностей не выявлено		
12	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка  13.3 Водное устройство 13.4 Наземные электрощиты	Над входом в подъезд освещение находится в рабочем состоянии. Стояковая проводка медная, неисправностей не выявлено. Освещение в подъездах - светильники дневного света. Электропроводка в подвале в исправном состоянии и соответствуют требованиям (36 V) ВРУ новое. Неисправностей не выявлено. Нового образца, неисправностей не выявлено.		
13	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	Разрушение асфальтобетонного покрытия, ямы, трещины. Лесорное ограждение установлено в октябре 2014 г. Нет земельного участка для установки детского оборудования.		Требуется текущий ремонт
14	Прочие работы	Газовые трубы металлические, окраска не нарушена		

**Подпись:**

Главный инженер

Юрист консультант

Л.В.Пичугина

Л.В.Фадейкина

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

Старший по дому

Л.А.Абрамова

Н.С.Руденко

Н.И.Гулкова

Дорин

%. Дорошина