

## АКТ

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 129 ул. П.Свободы  
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 16 апреля 2015г

## Общие сведения по строению

Год постройки	2004 год
Материал стен	кирпичный.
Число этажей	5-6
Число подъездов	6 (шесть)
Наличие подвалов	технический этаж

## Результаты осмотра строения

## Комиссия в составе:

Председателя комиссии-гл.инж.ООО«УК МЖД Московского округа»-Пичугиной Л.В.

Юрист-Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО - Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника

Гелич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства (визуального)

# п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1.	Фундамент	Не обследовался.		
2.	Стены	Кирпичные. Разрушений целостности кирпича и кирпичной кладки не выявлено.		
3.	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 окон 3.4 балконы 3.5 козырьки входов в подъезды 3.6 карнизы	П.3.1. Разрушений не выявлено. П.3.2. Не предусмотрены. П.3.3. Разрушений не выявлено. П.3.4. Разрушений не выявлено. П.3.5. Разрушений не выявлено. П.3.6. Разрушений не выявлено.		
4.	Входы в подвал (Приямки)	Входы в техническое помещение низкого этажа с торцов арочного прохода закрыты металлическими дверями. Разрушений не выявлено.		
5.	Отмостка	Разрушений не выявлено		
6.	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Разрушений не выявлено		
7.	Крыша 7.1 стропила	7.1, 7.2, 7.3 Кровля смешанная,		

	7.2 обрешетка 7.3 кровля	выполнен калремонт совмещенной кровли из наплавляемого материала. Повреждений не наблюдается. На кровле проложены кабельные линии, которые закреплены метал. растяжками за кирпичный паралет, вентиляционные трубы и стены выхода на кровлю. На вытяжных трубах закреплены местные антенны и приемные тарелки, а также приемные тарелки большого диаметра - установлены на крыше под. №4.		
	7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.5 Внутренний водосток из труб ПЭ 7.6 на трубах вентканалов отсутствуют козырьки	7.6 - требуется текущий ремонт	
8	Подъезды 8.1 Полы  8.2 Просеи оконные  8.3. Входные двери в подъезды  8.4 Отделка	8.1. На этажных площадках наблюдается отставание кафельных плиток облицовки пола.  8.2. Разрушений нет.  8.3. Металлические с домофоном. Замечаний нет.  8.4. Выполнен ремонт в 2011г. Разрушение штукатурного слоя и наличие желтых разводов после заливки во 2 подъезде.	Требуется текущий ремонт п.8.1.8.4	
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы  9.2 запорная арматура	Трубы стальные, наблюдается коррозия металла, имеются места ремонта Запорная арматура в рабочем состоянии.  Общий прибор учета потребления воды старого образца, не введен в эксплуатацию с момента постройки дома.	Текущий ремонт 9.1. Требуется замена общего прибора учета потребления ХВС.	
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	Отопление индивидуальное от 2-х котлов. В рабочем исправном состоянии.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	От 2-х контурных котлов . В рабочем исправном состоянии.		

12	Система канализации	В рабочем исправном состоянии		
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поэтажные электрощиты	В рабочем исправном состоянии.		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Локальное разрушение бетонного покрытия.	30%	Требуется тек. ремонт

Подпись

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Техник ООО «ЖЭУ №15»

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

А.В.Гелич

*Женя Г.В.Коробинская*