

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 26 Ул. Поля Свободы  
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 25 мая 2016 г.

**Общие сведения по строению**Год постройки 1953Материал стен кирпичныеЧисло этажей 2Число подъездов 2Наличие подвалов нет**Результаты осмотра строения**

Комиссия в составе: ООО «УК Московский район» Л.В. Пичугиной

Юрист консультант Фадеевкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: техника ООО (ХЭУ-15) в лице Гелич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о понятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	Кирпичные, оштукатуренные.		
3	<b>Фасад</b> 3.1 ружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 козырьки входов в подъезд 3.6 карнизы	3.1 Наблюдаются трещины. 3.3, 3.5 Выполнена капрремонт в 2008г.		3.1 Требуется ремонт.
4	<b>Входы в подвал</b>	Отсутствуют.		
5.	<b>Отмостка</b>	Выполнена капрремонт в 2009г.		Ремонта не требуется
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 чердачное 6.2 многоэтажное 6.3 подвальное	6.1, 6.2, 6.3 Перекрытия деревянные, исправностей не выявлено.		Ремонта не требуется
7	<b>Крыша</b> 7.1 стропила 7.2 обрешетка	7.3 Кровля шиферная. Выполнен частичный ремонт.		Ремонта не требуется

	7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дыхоходов		
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 В первом подъезде произведен ремонт полов в тамбуре в 2014г. 8.3 Произведен ремонт.	
9	Система холодного водоснабжения 9.1 засоропроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные, наблюдается частичная коррозия. 9.1. Отключающие устройства по стоякам отсутствуют.	Требуется выполнить капремонт.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 Дефектов и повреждений нет. 10.2 Радиаторы старого образца. 10.3 Запорная арматура. Заменена в 2014г.	
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.	
12	Система канализации	Ненормативий не выявлено	
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Постажные электроциты	Дефектов и повреждений нет. Во втором подъезде на фасаде наблюдается нарушение целостности гофра рукава.	
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Капремонт произведен в 2009г.	Ремонта не требуется
15	Прочие работы		

Фото заседания состоялось 26.05.16г

--	--	--	--	--

**Подпись:**

Гл.инженер «УК МЖЕ Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ПТО

техник ООО«ЖСУ № 15»

Л.В.Личутина

Б.З.Фадейкина

А.А.Абрамова

А.В.Гелич