

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 34 ул. П.Свободы
общего (зименного) осмотра здания

г.Калуга

от 1 апреля 2016 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1948г.
Материал стен	шлакоблочный
Число этажей	2 (два)
Число подъездов	2 (два)
Наличие подвалов	нет

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»
Л.Э.Пичугина

Консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО ЖЭУ №15, в лице техника
Телич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Шлакоблочные и штукатуренные.		Ремонта не требуется.
3	Фасад 3.1 Карнизы отделка 3.2 Межпанельные швы 3.3 Поколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карапиз	3.1, 3.3 Капремонт выполнен в 2010г. Разрушений не наблюдается. 3.2 Не предусмотрены проектом 3.3 3.4 Разрушение штукатурного и красочного слоя. 3.5 Металлические. Разрушений не выявлено. 3.6 Разрушений не выявлено.	1шт	Ремонта не требуется. Требуется ремонт 3.4
4	Входы в подвал	Проектом не предусмотрено.		
5.	Отмостка	Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
6	Перекрытия 6.1 Чердачное	6.1, 6.2, Перекрытия деревянные,		Ремонта не требуется.

	6.2 Межэтажное	неисправностей не выявлено.		
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вентиляционных каналов и дымоходов	Капремонт произведен в 2010г. 7.1, 7.2, 7.3 Неисправностей не выявлено. 7.4 Неисправностей не выявлено. 7.5 Проектом не предусмотрено. 7.6 Частичное разрушение штукатурного слоя.		Текущий ремонт п.7.6
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Просмы 8.3 Отделка	8.1 Разрушений не выявлено 8.2 Окненные рамы рассохлись, створки имеют перекосы. Частично отсутствует остекление. В нижней части дверного блока и полстна тамбурных дверей наблюдается гниение древесины, дверные полотна осоги, имеют щели в притворах и перекосы. 8.3 На потолках и стенах наблюдается разрушение окрасочного слоя (лобогка, масляная краска), разрушение шлаклевочного слоя.		Требуется ремонт подъездов, с заменой оконных рам и тамбурных дверей. <i>N1</i>
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнен капремонт 2012г.		Ремонта не требуется.
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОТВ	10.1 Трубы стальные, окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла. 10.2 Радиаторы старого образца. 10.3 Запорная арматура в не рабочем состоянии, требуется захана.		Требуется капремонт.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Трубы системы водоотведения чугунные, наблюдается образование микрогречин, имеют естественный износ.		Капремонт – истек срок эксплуатации.

13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Воздушное устройство 13.4 Постажные электроцентры	Выполнен капрехонт 2008г. Ненадежностей не выявлено.		Ремонта не требуется.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтизование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Выполнен ремонт, разрушений не наблюдается. 14.2 Отсутствует.		Ремонта не требуется.
15	Прочие работы	Обрезка кроны деревьев, снос аварийных деревьев.		По решению общего собрания собственников – текущий ремонт

Подпись:

Главный хранер ООО
«УК МЖД Московского округа» г. Калуги

Л.В.Пичутина

Юрист консультант

Е.В.Фадейхина

Начальник НТО

А.А.Абрамова

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»

А.В.Релич

Ухлопева ЗВ-ГУ