

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 83., Ул. Поле Свободы
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга.

от 17 сентября 2017г

Общие сведения по строению

Год постройки - 1983 г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5

Число подъездов - 4 п., 60 квартир

Количество подвалов - имеется

Результаты осмотра строения:

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «УК МЖЛ Минкавского округа»
Л.З.Пичугина, юрист-консультант Е.З.Фадейкина, начальник ПТО А.А.Абрамова
В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника Татаренко
А.З.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта, с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии износ (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Дефектов и повреждений нет.		
2	Стены	кирпичные		
3	Фасад 3.1 наружная отделка	Каблюдается частичное разрушение и истирание поверхности кирпичных стен, закрепление гвоздей и переувлажнение стен <i>трескут</i> . Установлены маячки с лицевой стороной здания. В кв. 23 имеются трещины в стенах.		Требуется утепление, наружных стен (поврежденной поверхности)
	3.2 цоколь	3.2 Разрушений не выявлено		3.1 тек. ремонт заплата трещины на фасаде в кирпичной кладке.
	3.3 балконы	3.3 Разрушений не наблюдается		
	3.4 Козырьки входов в подъезд	3.4 Козырьки металлические. Ремонта не требуется.		
4	Входы в подвал	Разрушение не выявлено.		

Откоска	Со стороны северного торца наблюдается разрушение откоски.		Тек. ремонт
Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Железобетонные, дефектов и повреждений нет.		
Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.6 карниз (парапет) 7.7 трубы вентиляционных каналов и дымоходов	Выполнена кап. ремонт крыши и карничной кладки карниза в 2010г. Заружений не наблюдается.		
Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Разрушений не наблюдается. Дефектов и повреждений нет. Разрушений и повреждений не наблюдается.	8.1 Ремонта не требуется. В 2010 году произведена полная замена оконных блоков. 8.3 Ремонта не требуется.	
Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Дефектов и повреждений нет. 9.2 Запорная арматура находится в рабочем состоянии.		
Система Центрального Степления 10.1 Трубы ЦО	Выполнен кап. ремонт в 2010г.		Требуется

	10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Утепление имеется, дефектов и повреждений нет. Выполнена замена в 2010г.		кал.ремонт стояков-истек срок эксплуатации труб
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрена.		
12	Система канализации	Имеются трещины, повреждения		текущий, ремонт
13	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 Лестничные электрощиты	Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов, провесы проводов, следы ремонта ВРУ, повреждения шкафов и щитков, лестничные щиты не обеспечивают защиты при перегрузке.		Требуется проведение капитального ремонта: перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение, с заменой магистральных проводов, оттяжек из проводов и звеношного распределительного устройства.
14	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	Асфальтобетонное покрытие разрушений не наблюдается. 13.2 Нарушений не наблюдается		Ремонта не требуется.
15	Прочие работы			

Подпись:

Главный инженер ООО
«УК МХП Московского округа» г. Калуги

ЭрикоКонсульт

Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖСУ № 15»
техник

L.V. Чичугина
E.V. Фадейкина
A.A. Абрамова
A.B. Татаренко

✓ Старший по дому Тюль Свободы д. 23/1 (Мир). Н.В. Морозов