

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 8 Ул. Социалистическая
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от « 20 » сентябрь 2016 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1959
Материал стен кирпич
Число этажей 2
Число подъездов 4
Наличие подвалов нет

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В.

Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

# п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные, неисправностей не выявлено		
3	Фасад 3.1 ружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 карнизы	Выполнен капитальный ремонт в 2008г. На окрасочном слое фасада по периметру наблюдаются потеки и следы заливки, частичное разрушение штукатурного и окрасочного слоя местами до кирпичной кладки, трещины. отсутствуют Наблюдается местами отслоение шлаклевочного и окрасочного слоев частично до кирпичной кладки. Ремонт балконов выполнен в 2009г. имеются разрушения бетонного заполнения до арматуры по периметру, арматура подвержена коррозии. Козырьки (металлические), окрасочный слой нарушен, подвержены коррозии 3.6. Местами наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя до кирпичной кладки		Требуется текущий ремонт.
	Входы в подвал			Требуется текущий ремонт.
5.	Отмостка	Бетонная, Выполнен капитальный ремонт 2009г, местами наблюдаются трещины.		
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Деревянные, визуально неисправностей не выявлено.		
7	Крыша 7.1 стропила	Выполнен кап. ремонт в 2014 г.		

	7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Не предусмотрены Нарушений не выявлено.		
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Наблюдается разрушение цементной стяжки пола на 1-х этажах, отслоение окрасочного слоя деревянных полов; наблюдается перекос ступеней и полов. На деревянных дверях тамбуров наблюдается отслоение окрасочного слоя, не плотное прилегание к дверным коробкам. Оконные блоки на л/клетках пластиковые. На потолках и стенах наблюдаются следы заливания с кровли, местами отслоение штукатурного, шпаклевочного и окрасочного слоев.		Текущий ремонт подъездов
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт в 2008г., неисправностей не выявлено В рабочем и исправном состоянии.		
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт в 2008г. с заменой радиаторов, неисправностей не выявлено. Запорная арматура на вводе в дом старого образца (не исправна)		Требуется замена запорной арматуры по текущему ремонту
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено проектом		
12	Канализация	Наблюдаются трещины, сколы.		Капитальный ремонт (решение суда)
12	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12. Постажные электрощиты	Выполнен кап. ремонт в 2015 г. Нарушений не выявлено.		
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории	На асфальтовом покрытии наблюдаются выбоины, трещины, проседание асфальта, местами отсутствует. В 2011г. выполнены работы по установки частичного леерного ограждения газона.		Капитальный ремонт (решение суда)

	13.2 Детское оборудование	Бордюрный камень отсутствует. Детское оборудование установлено.		
14	Прочие работы 14.1 бельевая	Металлическая, деформирована, нарушен окрасочный слой		Требуется текущий ремонт

Подпись:

Главный инженер

Л.В.Пичугина

Юрист консультант

Е.В.Фадейкина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Директор ООО «Участок №21»

Н.С.Руденко

Мастер

Н.И.Гудкова