

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 8 Ул. Социалистическая  
общего (весенний) осмотра здания

г. Калуга

от «21 марта» 2016 г.**Общие сведения по строению**

Год постройки 1959

Материал стен кирпич

Число этажей 2

Число подъездов 4

Наличие подвалов нет

Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе:**

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В.  
Эрисконсульт Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался		
2	<b>Стены</b>	Кирпичные, неисправностей не выявлено		
3	<b>Фасад</b> 3.1ружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 карниз	Выполнен капитальный ремонт в 2008г. На окрасочном слое фасада по периметру наблюдаются потеки и следы заливания, частичное разрушение штукатурного и окрасочного слоя местами до кирпичной кладки, трещины, отсутствуют  Наблюдается местами отслоение шпаклевочного и окрасочного слоев частично до кирпичной кладки.  Ремонт балконов выполнен в 2009г. имеются разрушения бетонного заполнения до арматуры по периметру, арматура подвержена коррозии.  Козырьки (металлические), окрасочный слой нарушен, подвержены коррозии  3.6.Местами наблюдается гниение деревянной подшивки.		Требуется текущий ремонт.
4	<b>Входы в подвал</b>			Требуется текущий ремонт.
5.	<b>Отмостка</b>	Бетонная, Выполнен капитальный ремонт 2009г, местами наблюдаются трещины.		
6	<b>Перекрытия</b> 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Деревянные, визуально неисправностей не выявлено.		
7	<b>Крыша</b> 7.1стропила	Выполнен кап. ремонт в 2014 г.		

	7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов		
8	Подъезды 8.1 полы  8.2 проемы  8.3 отделка	<p>Наблюдается разрушение цементной стяжки пола на 1-х этажах, отслоение красочного слоя деревянных полов, наблюдается перекос ступеней и полов.</p> <p>На деревянных дверях тамбуров наблюдается отслоение красочного слоя, не плотное прилегание к дверным коробкам.</p> <p>Оконные блоки на л/клетках пластиковые.</p> <p>На потолках и стенах наблюдаются следы залития с кровли, местами отслоение штукатурного, шпаклевочного и красочного слоев.</p>	Текущий ремонт подъездов
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт в 2008г., неисправностей не выявлено. В рабочем и исправном состоянии.	
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт в 2008г. с заменой радиаторов, неисправностей не выявлено. Запорная арматура на вводе в дом старого образца (не исправна)	Требуется замена запорной арматуры по текущему ремонту
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено проектом	
12	Канализация	Наблюдаются трещины, сколы.	Капитальный ремонт (решение суда)
12	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 этажные электрощиты	Выполнен кап. ремонт в 2015 г. Нарушений не выявлено.	
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории	На асфальтовом покрытии наблюдаются выбоины, трещины, проседание асфальта, местами отсутствует. В 2011г. выполнены работы по установки частичного леерного ограждения газона.	Капитальный ремонт (решение суда)

	13.2 Детское оборудование	Бордюрный камень отсутствует. Детское оборудование установлено.		
14	Прочие работы			

**Подпись:**

Главный инженер



Л.В.Личугина

Юрисконсульт



Е.В.Фадейкина

Начальник ПТО



А.А.Абрамова

Директор ООО «Участок №21»



Н.С.Руденко

Мастер



Н.И.Гудкова

от подписано исполнено

