

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 26 по ул. Телевизионная
общего весеннего осмотра здания

Г.Калуга

от « 21 » 03 2021г

Общие сведения по строению

Год постройки 1953г.

Материал стен: кирпичный

Число этажей 2

Число подъездов 2

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Пичугиной Л.В.

Юрисконсульт Фадейкиной Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ 15 » в лице директора Коляскиной Л.Е., мастера Кобзевой Е.Н..

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта | Объем | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт) |
|----------|---|---|------------------|--|
| 1 | Фундамент | Не обследовался | | |
| 2 | Стены | Кирпичные, наблюдается выветривание раствора в кирпичной кладке, трещины в кирпичной кладке. | | |
| 3 | Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 карнизы | Наблюдается по всему фасаду выветривание раствора в кирпичной кладке, трещины, размывание окрасочного слоя. Отсутствуют Наблюдается разрушение штукатурного слоя, шелушение окрасочного слоя по всему периметру. Приямки выложены кирпичной кладкой и оштукатурены. Имеются разрушения кирпичной кладки и штукатурного слоя. Разрушение бетонного слоя до металлической арматуры в кв-рах №4,5,6,10,11, | 100% 100% | Требуется капитальный ремонт с штукатуркой и окраской(реше ние суда) Требуется капитальный ремонт (решени е суда) |
| | Входы в подвал | Произведена установка козырьков | 6 шт. | Капитальный ремонт (решени е суда) |
| 4 | | Деревянный, нарушений не выявлено. | 2 шт. | |
| 5. | Отмостка | Частично отсутствует (более 50%), наблюдается разрушение | 100% | Требуется капитальный |

| | | | | |
|----|--|---|------|---|
| | | асфальтобетонного покрытия, провалы | | ремонт (решение суда) |
| 6 | Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное | Деревянное, наблюдается провисание. Деревянное, неисправностей не выявлено Ж/бетонные плиты, неисправностей не выявлено | | Капитальный ремонт перекрытия |
| 7 | Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 трубы вент. каналов и дымоходов | Деревянные, неисправностей не выявлено Деревянные, неисправностей не выявлено Кровельное покрытие выполнена из асбестоцементных листов -нарушений не выявлено. Отсутствуют Отсутствует На оголовках дымоходов наблюдается разрушение кирпичной кладки, отсутствуют металлические зонты Приставные каналы метал.трубы утеплены ,нарушений нет | 100% | <i>бет. решетки карниза, может кров. кондоги в дым-трубах 8028.</i> Требуется капитальный ремонт (решение суда) |
| 8 | Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка | На 1 этаже полы цементные, имеются не большое разрушение, на 2 этаже деревянные, наблюдается отслоение окрасочного слоя Входная дверь 2-го подъезда деревянная с кодовым замком, наблюдается не плотное примыкание к коробке, дверь 1-го подъезда металлическая с домофоном без нарушений. Перекос полотен, на деревянных оконных рамках, дверях тамбура и подвала наблюдается перекос и неплотное прилегание к коробкам, отслоение окрасочного слоя, расслоение древесины На стенах и потолках наблюдается разрушение штукатурного слоя, отслоение шпаклевочное слоя, на побелке видны сухие коричневые разводы и пятна. | 100% | Требуется капитальный ремонт (решение суда) Требуется капитальный ремонт (решение суда) Требуется капитальный ремонт (решение суда) |
| 9 | Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура | Трубы п.п Видимых нарушений не выявлено Видимых нарушений не выявлено | | Ремонта не требуется |
| 10 | Система горячего водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура | Не предусмотрено | | |
| 11 | Система центрального отопления 10.1 АОГВ | Отопление индивидуальное | | |

| | | | | |
|----|--|---|------|--|
| | | двуихконт. котлы | | |
| 12 | Канализация | Чугунная. Имеются сколы, трещины. Произведена замена канал. выпуска 1 Под. | 100% | Капитальный ремонт (решение суда) |
| 13 | Система электроснабжения 13.1 световая электропроводка, светильники 13.2 силовая электропроводка 13.3 вводное устройство 13.4 поэтажные электрощиты | Система электроснабжения нарушений не выявлено Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено | | Ремонта не требует |
| 14 | Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование | Асфальтовое покрытие нарушений не выявлено. Детское оборудование (карусель, песочница, горка, качели). Не является общедомовым имуществом. | | Ремонт не требуется Требуется окраска |
| | Прочие работы: | Необходимо провести обрезку деревьев | | Средства тек. ремонта |

Подпись:

Л. Читин

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «ЖЭУ 15»

Мастер

Старший по дому

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

Л.Е.Коляскина

Е.Н.Кобзева

Б.В.Хохлов