

## АКТ

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 27 ул. Труда  
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 13 мая 2016г.

### Общие сведения по строению

Год постройки	2007г.
Материал стен	кирпичные
Число этажей	9 (девять)
Число подъездов	4 (четыре)
Наличие подвалов	имеется

### Результаты осмотра строения

#### Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Личугина

Юрист консультант Е.В.Фадейкина

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: представителя обслуживающей организации «ООО ЖЭУ №15» в лице техника Гатаренко А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Погреки в швах фундаментных блоков		Тех. ремонт – герметизация швов в фундаментных блоках.
2	<b>Стены</b>	Кирпичные. Выполнен ремонт трещин в кирпичной кладке с внешней стороны стены лоджии, на уровне 9-го этажа (со стороны ул. Труда, 3-тий подъезд) в 2012г. <i>Разрушений нет</i>		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка			
	3.2 Щеколь	3.2 Выполнен ремонт в 2012г. Разрушений не наблюдается.		
	3.3 Балконы	3.3 Лоджии разрушений не выявлено		
	3.4 Козырьки входов в подъезд	3.4 Разрушений не выявлено		
4	<b>Входы в подвал</b>	1.1 Покрытия выполнены пробластиком окрашены, выявлены деформации		Требуется ремонт

		(вмятины) на покрытии.		
5.	Отмостка	Ненормостей не выявлено		Ремонта не требуется
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Ненормостей не выявлено		Ремонта не требуется
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент., каналов и дымоходов	7.3 Покрытие металлом парапетов и архитектурных конструкций имеют слабое крепление.  7.4 Наблюдаются деформации настенных желобов в местах прокладки коммуникационных кабелей.  7.5 Трубы внутреннего водостока пластиковые с 9-го по 5-ый этажи, заизолированы.  7.6 Разрушений не выявлено.		Ведутся работы по ремонту креплений металлических парапетов. <i>в работе ГНВ</i>
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	8.1 Разрушения не выявлены  8.2 Выявлены сколы штукатурного слоя, на откосах дверных проемов на подоконнике имеются трещины в штукатурном слое. В подъездах № 2, 4 отсутствует остекление дверных полотен тамбурных дверей.  8.3 в под.1-2 с 9 по 5 этаж на побелки потолка и стен имеются разводы от протечек. На наружных стенах лестничных клеток наблюдаются трещины в штукатурном слое. Окраска стеновых панелей выполнена в один слой.		Требуется текущий ремонт подъездов
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы	Ненормостей не выявлено.  9.1 Трубопровод системы ХВС (магистраль, стояки) выполнены из стальных труб. Магистральные трубы в подвалном помещении изолированы пеной.		Ремонта не требуется

	<b>9.2 запорная арматура</b>	9.2 Запорная арматура в рабочем состоянии.		
10	<b>Система отопления</b> 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	Отопление - индивидуальное (на каждую квартиру), от двухконтурных котлов, в рабочем состоянии.		Ремонта не требуется
11	<b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Система ГВС - индивидуальная (на каждую квартиру), от двухконтурных котлов, в рабочем состоянии.		Ремонта не требуется
12	<b>Система канализации</b>	Повреждений канализационных труб не выявлено. На фановых трубах, выходящих на крышу, отсутствуют колпаки в количестве 9 шт.		Требуется установка колпаков на фановые трубы за счет средств текущего ремонта
13	<b>Система электроснабжения</b> 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поверхностные электроплиты	Дефектов и повреждений нет.		Ремонта не требуется
14	<b>Благоустройство</b> 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Повреждений не выявлено.		Ремонта не требуется
15	Прочие работы			


**Подписи:**

Главный инженер ООО  
«УК МЖД Московского округа» г. Калуги

Юрист консультант

Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»



Л.В. Личугина

Е.В. Садейкина

А.А. Абрамова



А.Б. Татаренко