

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

1 октября 2007 г.

Дом № 534 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Мухоморова
Демауправление № 19 города Тольятти

Общие сведения по строению

Год постройки 1915 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала -

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Битюковой В. И.
членов, представителя общественного домового комитета Севастьянов В. С.
и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Битюковой В. И. провела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша по всей площади кровли равномерное покрытие кирпичной черепицей, кровля (карнизная) по устройству без дефектов, вода не стекает
- б) чердачное помещение и его вентиляция вентиляция в работе
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания не повреждены
- г) фасад здания в удовлетворительном состоянии, штукатурка не отслаивается
- д) входные двери и оконные переплеты не повреждены, не выведены из эксплуатации
- е) подвальные помещения -
- ж) отмостка вокруг здания не выветрена, в удовлетворительном состоянии
- з) система центрального отопления работоспособна, требуется для проведения плановых ремонтных работ
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в работе, работоспособны

1) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

2) электричество: Система электроснабжения не соответствует требованиям СНиП, проводка ветхая, столбы проводов в свертках

- 2. Обеспеченность:
- а) котельных - топливом

3) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

4) уборочных инвентарем, снегозащитой и песком для посыпки улиц

2) в соответствии с бюджетом покрывать отделившиеся участки капремонтной работы

Выводы и предложения:

Всем в соответствии с указанными условиями работ
 необходимо организовать работу комиссии по
 выявлению аварийных участков, ремонту и ликви-
 дации аварийных участков
 Провести обследование объектов, подлежащих
 ремонту. Провести обследование объектов по
 плану, утвержденному на заседании



Председатель комиссии
Члены комиссии:

Пред. Комиссии Н. В.
 Пред. Комиссии Н. М.
 Член Комиссии В. П.
 Член Комиссии В. С.

"Согласовано" и. о. директор
ООО "ЭК и др" Московского обл. "Каменск"

С. Кошурникова и. о.

Дат 17.10.14 г. Кошурникова и. о.