

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 32 ул. В Никитиной
общего (весеннего) осмотра здания.

от « 05 » 04 2018г.

г.Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1971
 Материал стен _____ панель _____
 Число этажей 5
 Число подъездов 4
 Наличие подвалов _____ техподполье _____

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Гл.инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Пичутиной Л.В.
 Юрисконсульт Фадейкина Е.В.
 Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директор
 Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения,
 элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Стены панельные, видимых повреждений не установлено		
3	фасад 3.1 Наружная Отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	Нарушений не выявлено Наблюдается разрушение герметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов, ориентировочно более 50% Окрашен. Наблюдается разрушение окрасочного слоя более 50% (масляная краска) Наблюдаются не значительные разрушения балконных плит, ориентировочно 50%. Установлены самостоятельно кровля над балконами в кв-рах 5-х этажей (17, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 47, 48, 49, 50, 67, 68, 69, 70) Металлические, нарушений не выявлено		Требуется кап. ремонт швов Требуется тек. ремонт цоколя
4	Входы в подвал	Двери входов в подвал деревянные обитые железом. Нарушений не выявлено.		
5.	Отмостка	Отмостка ж/бетонная. Видимых нарушений не установлено		

6	<p>Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное</p>	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	Кровля совмещённая выполнена из наплавляемого материала. Видимых нарушений не установлено.		
8	Подъезды	Тамбурные двери деревянные. Рамы - пластиковые стеклопакеты.		
9	<p>Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура</p>	<p>Нарушений не выявлено на системе ХВС. Запорная арматура на стояках находится в рабочем состоянии Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии нарушений не выявлено.</p>		
10	Система центрального отопления	Находится в рабочем состоянии. Нарушений не выявлено.		
11	<p>Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура</p>	<p>Нарушений на системе ГВС не выявлено Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует Запорная арматура на стояках в рабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом нового образца.</p>	<p>Капитальный ремонт проведен в октябре 2011г. Требуется установка узла учёта горячего водоснабжения</p>	
12	Система канализации	Нарушений не выявлено. Произведен ремонт в 2014 г.		
13	Система электроснабжения	<p>13.1 Вводно-распределительное устройство нового образца. 13.2 Стояковая проводка произведен кап. ремонт. 13.3 Освещение на л/клетках имеется, нарушений не выявлено. Произведен кап. ремонт Автоматические выключатели нового образца.</p>		
14	<p>Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории</p>	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено.		Требуется ремонт асфальтового покрытия.

	14.2 Детское оборудование	Детское оборудование отсутствует		Имеется решение суда
15	Прочие работы. 15.1 газовые трубы 15.2 леерное ограждение зеленой зоны 15.3 доска объявлений	Нарушений не выявлено. 15.2 частично деформировано, нарушен окрасочный слой Отсутствует. Требуется изготовление и установка 4 шт		Текущий ремонт. Текущий ремонт

Подпись:

Главный инженер

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастера



Л.В. Пичугина



Е.В. Фадейкина

А.А. Абрамова

Н.С. Руденко

Н.И. Гудкова