

АКТ

проверки технического состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 218, Ул. Московская
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

« 17 » 09 2014 г.

Комиссия в составе:

Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В., начальника ПТО Абрамовой А.Е., юрисконсультта Радченко Е.В.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок № 21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Обследовали: Техническое состояние многоквартирного жилого дома, 1963 года постройки, кирпичного, 5-этажного, 3 подъездного, 59 квартирного, крыша шиферная, подвал есть.

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	Характер ремонта
1. Фундамент	Не обследовался	-
Цоколь	Оштукатуренный, наблюдается местами отслоение штукатурного слоя, трещины и выпучивание на плоскости поврежденного основания.	Требуется текущий ремонт цоколя, с ремонтом штукатурки отдельными местами и окраской.
Фасад	Наблюдается выщерчивание швов, <u>в кирпичной кладке</u> , газовые трубы имеют загрязнение поверхности, отслоение окрасочного слоя — <u>в работе окраска 2014г</u> .	Выполнить текущий ремонт поврежденных участков кирпичных стен, оштукатуривание поверхности стен и окраску; газовые трубы очистить от пыли, грязи, и старой краски, с последующей окраской поверхности труб.
Отмостка	С уличной стороны фасада отдельными участками наблюдается разрушение цементобетонного покрытия, просадка, трещины, щели между отмосткой и цоколем.	Требуется выполнить капитальный ремонт отмостки в объеме 50%.
Балконы	Выполнен капитальный ремонт с заменой разрушенных плит в 2010 году, ФЗ-185.	
2. Крыша	Выполнен капитальный ремонт в 2010 году, ФЗ-185	<u>Требуется гидроизоляция кровли изнутри</u>
3. Подъезды	Наблюдается разрушение и отслоение штукатурного и окрасочного слоя стен, оконных блоков, дверей. Оконные створки на л/клетках частично отсутствуют, существующие створки имеют перекосы, местами отсутствуют приборы.	Требуется текущий ремонт подъездов и коридоров, с установкой недостающих сворок.
4. Канализация	В разводке труб подвального помещения имеются сколы, местные повреждения труб.	Требуется капитальный ремонт системы канализации. Истек срок эксплуатации.
5. Холодное водоснабжение	Выполнен капитальный ремонт с заменой стояков в 2010 году, ФЗ-185	
6. Система центрального отопления	Трубы стальные, местами наблюдается участки замены труб, запорная арматура на стояках в нерабочем	Требуется капитальный ремонт системы центрального отопления.

7, Система электроснабжения	состоянии. Узел учета отсутствует. Выполнен капитальный ремонт с заменой стояковой разводки и ВРУ в 2010 году, ФЗ-185	Истек срок эксплуатации.
8, Козырьки над входами в подъезды	В 2011г. установлены новые металлические козырьки на металлических стойках.	
9. Благоустройство Асфальтирование дворовой территории	В 2010 году выполнен капитальный ремонт асфальтового покрытия без установки бордюрного камня.	Бордюрный камень - отсутствует с асфальтом
Детское оборудование	Детское оборудование отсутствует	Требуется установка детского оборудования

Подписи членов комиссии:

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Л.В. Пичутина

Начальник ПТО

А.А. Абрамова

Юрист консультант

Е.В. Чарышко

Директор ООО «Участок №21»

Н.С. Руденко

Мастер

Н.И. Гудкова

Член правления ТСЖ «Ул. Московская 218»

Е.В. Лебедева