

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 11/8, ул. Огарева
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от 19 ноября 2014.

Общие сведения по строению

Год постройки - 1977г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5

Число подъездов - 4 п., 70 квартир

Наличие подвалов - имеется

Результаты осмотра строения:

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Л.В. Личугина, юрисконсульт Е.В. Фадейкина начальник ПТО А.А. Абрамова

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника Маркиной Т.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/ п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта, с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Дефектов и повреждений нет.		
2	Стены	Выполнен частичный ремонт кирпичной кладки стен в 2010г.		
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 межпанельные швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	3.1 Выполнен частичный ремонт кирпичной кладки и штукатуривание в 2010г. 3.2 Отсутствуют 3.3 Выполнен кап. ремонт в 2010г. Выявлены частичные разрушения штукатурки цоколя 3.4 Наблюдается разрушение бетонного основания плит по периметру балконов. 3.5 Выполнен ремонт в 2010г.	10шт.	Требуется текущий ремонт балконных плит п. 3.4 <i>ремонт уточните</i>
4	Входы в подвал	Штукатурный и окрасочный слой местами разрушен. Кирпичная кладка углов имеет разрушения. Ступени в подвал частично разрушены	2 шт.	Требуется текущий ремонт входов в подвал.
5	Отмостка	Выполнен кап. ремонт в 2009г. Наружний не выявлено.		
6	Перекрытия	Дефектов и повреждений нет.		

	6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное			
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 карниз 7.7 трубы вентиляционных каналов и дымоходов	7.3 Выполнен кап. ремонт в 2010г. Нарушений не выявлено. 7.4 Проектом застройки не предусмотрен. 7.5 Проектом застройки не предусмотрен. 7.6 Кирпичный, дефектов и повреждений нет. 7.7 Выполнен ремонт штукатурного слоя.		Ремонта не требуется.
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Выполнен ремонт в 2011г. Нарушений не выявлено. Выявлено частичное разрушение ступеней и площадок в подъездах		Требуется частичный ремонт <i>тех-рем</i> .
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнен кап. ремонт в 2010г. Нарушений не выявлено.		Ремонта не требуется
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт труб ц/с в подвальном помещении 2010г. Нарушений не выявлено. 10.3 запорная арматура в рабочем состоянии		Требуется капитальный ремонт стояковых ответвлений <i>отметка об отрыве приборов</i>
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная	Произведена полная замена системы ГВС в квартирах. Запорная арматура заменена в 2012г.		Требуется капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в подвале

	арматура		11.2.ремонт не требуется
12	Система канализации	В подвальном помещении последственные повреждения труб, провисание участков чугунной трубы, ослабление места раструбного соединения, сколы, отверстия и трещины.	Требуется капитальный ремонт системы канализации: разводка (лежак) и стояки.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Звонное устройство 13.4 Погодные электрощиты	13.1, и светильники заменены в 2013г..13.2.силовая электропроводка требует полной замены 13.3 Выполнена замена ВРУ в 2011г. 13.4 Погодные электрощиты заменены	Требуется выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов.
14	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	Выявлено частичное разрушение асфальтового покрытия дворовой территории Отсутствует.	Требуется частичное асфальтирование дворовой территории Требуется установка качелей, спортивного комплекса и лесочиника.
15	Прочие работы:		Требуется обрезка деревьев

Подпись:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа» г.Калуги
Юрист консультант

Начальник ПТО

Г Техник ООО ЖЭУ 15

Л.Р.Пичугина

Е.В.Фадскойна

А.А.Абрамова

Т.В.Маркина

сост

Пред.правление
тел. Диарева 11/8 Гашев Э.И. Коновалов