

	каналов и дымоходов	наплавленными материалами. В квартирах № 5, 6, 9 в период таяния снега происходит заливка. В настоящее время проводятся ремонтные работы по выполнению решения суда		
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Наблюдается разрушение цементной стяжки пола на 1-х этажах, отслоение окрасочного слоя деревянных полов, наблюдается перекося ступеней и полов. На оконных рамах и деревянных дверях тамбуров наблюдается отслоение окрасочного слоя, не плотное прилегание к оконным и дверным коробкам. На потолках и стенах наблюдаются следы заливки с кровли, местами отслоение штукатурного, шпаклевочного и окрасочного слоев.	1, 2, 3, 4 под.	Текущий ремонт подъездов
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт в 2008г., неисправностей не выявлено. В рабочем и исправном состоянии.		
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт в 2008г. с заменой радиаторов, неисправностей не выявлено.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено проектом		
12	Канализация	Наблюдается трещины, сколы.		Капитальный ремонт (решение суда)
12	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 Этажные электрощиты	Вводно-распределительное устройство старого образца. Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках, автоматические выключатели старого образца.		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения: - перетяжка стояковых проводов и увеличение их сечения с выносом электрических стояков из квартир, согласно существующим нормам и правилам; - замена отключающего устройства на квартиры на

				автоматически е выключатели - замена вводно- распределитель- ного устройства; - установить светильники с заменой электропровод- ки и установкой выключателей на этажах (решение суда)
13	<p>Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории</p> <p>13.2 Детское оборудование</p>	<p>На асфальтовом покрытии наблюдаются выбоины, трещины, проседание асфальта. В 2011г. выполнены работы по установке бордюрного камня у 4-го подъезда перед газоном и частичного леерного ограждения газона.</p> <p>Детское оборудование установлено.</p>		Капитальный ремонт (решение суда)
14	Прочие работы			

Подпись:

Главный инженер

Юриисконсульт

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

 И.В. Пичутина

 В.В. Радеченко

 А.А. Абрамова



Н.С. Руденко



Н.И. Гудкова

от подписи отключены