

АКТ

проверки технического состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 1/, Ул. Суворова
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

«15» апреля 2013 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1981 г.

Материал стен панельный

Число этажей 5 (пять) этажей

Число подъездов 4 (четыре) подъезда, 70 квартирный, из них 2 квартиры выведены в нежилое помещение

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Л.В.Пичугиной,
начальника ПТО Алдохиной Л.Е., руководителя группы ТН Токаровой С.И.,
присяжного консультанта Усаченко О.В., директора обслуживающей организации ООО «ЖЭУ-15»
Колескиной Л.Е.

В присутствии: председателя ТСЖ МЖД Бахтиаровой Н.Г.

Обследовали: Строительные конструкции, инженерное оборудование, элементы благоустройства

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	Характер ремонта
1. Фундамент	Не обследовался	
2. Цоколь	Бетонный, наблюдается загрязнение поверхности и отслоение окрасочного слоя (масляная краска).	Выполнить очистку поверхности от грязи и старой краски. Окрасить цоколь в объеме 100%. <i>тех. ремонт</i>
3. Фасад	<p>Капитальный ремонт фасада, ремонт межпанельных швов с герметизацией мастикой выполнен по ФЗ-183 в 2010 году.</p> <p>Стены панельные фактуренные. В панелях наблюдаются сколы и озорстия (ржавление арматуры)</p>	<p><i>тех. ремонт</i></p> <p>Выполнить герметизацию отверстий и сколов в панелях двухкомпонентной отверждющейся мастикой</p>
4. Козырьки над входом в подъезд	На металлических стойках, с кровельным покрытием оцинкованной стали. Неисправностей не выявлено	
5. Козырьки над балконами 5 (пятых) этажей	Не облезлились	
6. Отмостка	Выявлены разрушения асфальтового покрытия, трещины, щели между отмосткой и цоколем,	Требуется выполнить капитальный ремонт отмостки в объеме 100 %

	отдельными местами наблюдаются просадка грунта	
7. Балконы	Разрушений не выявлено	
8. Крыша	Современная <i>Часть № 134 изображена на рисунке в картинах и то, что есть между окон и дверей</i>	Выполнен капитальный ремонт крыши в 2010 году, по ФЗ-185. <i>Также выполнено карниза и крыши, защищая от дождя</i>
9. Подъезды	Наблюдается разрушение штукатурного слоя на стенах отдельными местами, трещины, отслоение окрасочного слоя со шпаклевкой от поверхности стен, дверей. Шели и разрушение цементного пола площадок и ступеней. Окноные проемы в лестничных клетках выполнены из ПВХ, в замена деревянных. Почтовые ящики перекошены, замки поломаны	Требуется выполнить текущий ремонт подъездов, с восстановлением недостающих металлических решеток ограждения, частичный ремонт цементной стяжки пола площадок и ступеней, замену почтовых ящиков, <i>внутренние рабочие</i>
10. Канализация	В подвальном помещении магистральные трубы и ответвления к стоякам из полиэтилена	Выполнен капитальный ремонт в 2010 году, по ФЗ-185.
11. Система холодного водоснабжения	Стойки труб стальные, не оцинкованные, имеются многочисленные следы ремонта и заварки труб, значительная коррозия трубопровода	Требуется выполнить капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
12. Система горячего водоснабжения	Проектом застройки не предусмотрена	
13. Система центрального оплата	В 2010 году по ФЗ-185, выполнен капитальный ремонт внутриквартирной системы теплоснабжения: замена магистральных труб в техническом подвале.	
14. Система электроснабжения	В подъездах дефектов и повреждений не выявлено.	В 2011 году по ФЗ-185 (расходование средств экономии) выполнен капитальный ремонт системы электроснабжения.
15. Благоустройство	В асфальтобетонном покрытии имеются выбоины. Более оборудование малых форм отсутствует. Нет технической возможности установки МФ	Работы по благоустройству придомовой территории выполнены в 2012 году.

Баружный зопровод	На поверхности газовых труб имеются загрязнения поверхности	
17. Прочие работы:	На доме отсутствует информационная доска.	Требуется установить информационные доски в подъездах дома.

Подписи членов комиссии:

Гл. инженер ООО «УК МЖД
Московского округа г. Калуги»

Л.В. Пичугина

Начальник ПТО

А.Е. Алдохина

Руководитель группы тех.надзора

С.И. Токарева

Юристконсульт

О.В. Усаченко

Директор ООО «ЖЭУ-15»

Л.Е. Коляскина

Председатель ТСЖ МЖД

Н.Г. Бахтиарова