

	6.1 чердачное 6.2 может этажное 6.3 подвалное			
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровли 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы зент. каналов и дымоходов	Л. 7.3. Рубимаст, наблюдаются трещины, небольшие вадутия отслоение листов.		Треб капримонт-истек срок эксплуатации.
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы оконные 8.3. входные двери в подъезды 8.4 отделка	8.1 разрушений не выявлено 8.2. Оконные блоки- ПВХ. Наблюдаются местами разрушение окрасочного слоя. Разрушение соединений лестничных маршей. 8.3. Металлические с домофоном. 8.4 разрушений не выявлено.		8.2 Треб текущий ремонт ступеней.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 имеется коррозия 9.2 подвержены коррозии.		9.1, 9.2 Капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 Трубы стальные, имеются многочисленные места ремонта, наблюдается коррозия металла. 10.2 радиаторы старого образца. 10.3 Произведена замена запорной арматуры(задвижек) в 2013г.		Капитальный ремонт п.10.1,10.2,10.3 Истек срок эксплуатации
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрены.		
12	Система канализации	Наблюдаются трещины, сколы, коррозия труб.		Капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники	13.1 Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой	100%	Капитальный ремонт- перевод существующей системы а именно: перетяжка

		Современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках.		магистральных и стояковых проводов и увеличение их сечения, установка поэтажных электрощитов с отключающими устройствами на квартиры, установка энергосберегающих светильников с заменой электропроводки и установка выключателей на этажах. Согласно Постановления №170 от 27.09.03г (Приложение №8)
	13.2 Силовая электропроводка	13.2 Требуется замена стояковой электропроводки.		
	13.3 Вводное устройство	13.3 Вводное устройство старого образца, разукомплектовано.		
	13.4 Поэтажные электрощиты	13.4 Поэтажные электрощиты не обеспечивают защиты при перегрузке.		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование 14.3 Вельзаяя площадка	14.1 имеются выбоины и ямы, разрушение бордюрного камня Отсутствует Отсутствует	100%	Капитальный ремонт п.14.1, 14.2, 14.3 Л.В. Пичугина Е.З. Фадейкина А.А. Абрамова Козаленко А.А.

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МЖД
Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ГТО

Техник ООО «ЖЭУ №15»