

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 30, ул. Космонавта Комарова

общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга.

от 18 сентября 2017 г.

Комиссия в составе :

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Л. В. Пичугиной

Консультант Фадейкина Е. В.

Начальник ПТО Абрамова А. А.

В присутствии: техника ООО «ЖЭУ-15» Голич А. В.

Обследовали: Техническое состояние жилого дома, 1988г. Зем., 10-ти подъездный, кирпичный с техническим подпольем

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	Характер ремонта
1. Фундамент		
1.1 Цоколь	1.1 Несправность (разрушение) не выявлено	
1.2 Фасад	1.2 Наблюдается разрушение штукатурного слоя. Наблюдается разрушение декоративной арки, крошение облицовочного кирпича. Отдельными местами отсутствует металлические покрытия чистотуящих частей фасада.	1.2 Выполнить текущий ремонт. Выполнить капитальный ремонт декоративной арки.
1.3 Отмостка	1.3 Отмостка выполнена частично бетонная и асфальтобетонная. Имеются разрушения бетонного основания, трещины, в некоторых местах просадка основания, отмостка к входам в подвал отсутствует.	1.3 Выполнить текущий ремонт отмостки.
1.4 Тех. подполье	1.4 При аварийной ситуации (засора кан-ки) происходит заливание помещений расположенного ниже из-за нарушения изоляционного покрытия пола в тех. подполье.	1.4 Требуется ремонт изоляционного покрытия пола тех. подполья. Переделан 11.05
2. Крыша	Кровля совмещенная, в кровельном покрытии нарушений нет. Отдельными местами отсутствует покрытие паралет, колпаков дымовентиляционных труб.	Требуется выполнить текущий ремонт покрытия паралет и колпаков дымовентиляционных труб.
3. Подъезды	Нарушений в отделке подъездов нет.	Ремонта не требуется.
4. Канализация	Трубы полипропиленовые, канализационная система находится в рабочем состоянии.	Ремонта не требуется.

5. Система центрального отопления	Трубы магистральной разводки металлопластиковые, изолированные, трубы стояковой разводки - трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой нарушен неисправностей труб не выявлено, запорная арматура на узлах (задвижки) в рабочем состоянии.	Ремонта не требуется.
6. Система холодного водоснабжения	Трубы стальные, не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, на момент проверки система ХВС в рабочем состоянии. Отдельными местами выполнена замена магистральных трубопроводов.	Ремонта не требуется.
7. Система горячего водоснабжения	Выполнено частичное замена магистральных трубопроводов и стояковой разводки. Выполнено утепление системы ГВС.	Ремонта не требуется.
8. Системы электроснабжения	Выполнен капитальный ремонт.	Ремонта не требуется.
9. Дворовая территория 9.1 Детская площадка 9.2 Асфальтирование дворовой территории	9.1 Детское оборудование - окрашено 9.2 Асфальтное покрытие имеет частичное разрушение.	9.2 Требуется частичный ремонт асфальтного покрытия.

Подпись:

Гл.инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ГТО

техник ООО «ЖЭУ № 15»

р/н Свешч Фелик



Л.В.Личугина



Е.В.Фадейюха



А.Л.Абрамсова



А.В. Гелич



Н.Н.Ковалев