

А К Т
общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

1 октября 2006 г.

Дом № 30/5 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Ольшанская

Домуправление № 19 города Касли

Общие сведения по строению

Год постройки 1955 материал стен кирпичного

Число этажей 2 наличие подвала Подвал имеется

Результаты проверки готовности здания к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Борисова Г.И.
членов, представителя общественного домового комитета Паншинина А.В.

и членов местного комитета профсоюза Борисова Г.И.

в присутствии техника Борисова Г.И. провела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования

а) крыша трехскатная из деревянных ежевальных реек

б) чердачное помещение и его вентиляция неправильной избыточной

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания отсутствуют

некрепление карниза вокруг балкона

г) фасад здания трехскатный отвесный из дерева

из соломы - Г.Р.

д) входные двери и оконные переплеты деформация, чистые окна

рамы, утепление, окна

е) подвальные помещения неправильной избыточной

не вентилируются

ж) отмостка вокруг здания керамическая трещиноватая

из бетона

з) система центрального отопления зашиванием, коробка

трубопровода - кирпич - теплоизоляция

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в рабочем состоянии

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство *в рабочем состоянии, требует срочного ремонта сантехники*

2. Обеспеченность:

а) котельных—топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей—углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц *Одежда и песок*

Выводы и предложения:

Документ к исправлению в лучших условиях.

Выполнено: приведена в рабочее состояние система изолированных замкнутой арматуры, решетка решетка
требует срочного ремонта - что электротехническое хранение
ХВС-человека с горючим
ГР-отсутствует, где же

Президент комиссии:

Члены комиссии:



*Над Калинин Н.В.
Г. А. Андронова Н.И.*

Г. В. Волынская О.Ю.

Г. В. Малашинская Е.В.