

КТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 291 кор.3 ул. Московская
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга
от « 22 » 19.10.2021г.

Общие сведения по строению

Год постройки 2001

Материал стен кирпич.

Число этажей 5

Число подъездов 2

Наличие подвалов

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Гл. инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Пичугиной Л.В.

Юрист консультанта Фадейкиной Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ 15» в лице директора Коляскиной Л.Е., мастера Кобзевой Е.Н.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Нарушений не выявлено Выполнено отдельными местами утепление стен		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь	Нарушений не выявлено Отслоение штукатурно-окрасочного слоя		Текущий ремонт
	3.4 Балконы	Нарушений не выявлено		п.3.4,3.5 ремонт не требуется
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Нарушений не выявлено		
4	Входы в подвал	Нарушений не выявлено		Ремонта не требуется
5.	Отмостка	Имеется в некоторых местах просадка, трещины, щели между отмосткой и цоколем.		Требуется текущий ремонт
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	Нарушений не выявлено		Ремонта не

				требуется
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	8.1 На лестничных клетках и коридорах бетонные, нарушений не выявлено. 8.2 Двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. 8.3 На стенах и потолке нарушений не выявлено		Ремонта не требуется <i>Мех.рем. подъезды не нуждаются в ремонте все в порядке безопасность</i>
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Нарушений не выявлено. В рабочем состоянии имеется коррозия, частичная замена на п.п. Запорная арматура на стояках требуется частичная замена		Кап.ремон хвс истек срок эксплуатации
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы на л/клетке 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии: но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла Чугунные естественный износ Запорная арматура на стояках частично в не рабочем состоянии		Кап.ремонт системы ц.о истек срок эксплуатации Требуется запорной арматуры по стоякам по текущему ремонту
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Нет		
12	Система канализации	Трубы чугунные. Местами наблюдаются сколы		Требуется тек.ремонт
13	Система электроснабжения	В рабочем состоянии ВРУ в подвальном помещении		Требуется перенос ВРУ
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Требуется ремонт асфальтового покрытия		

15	Прочие работы. 15.1газовые трубы	Требуется окраска газопровода	

Подпись:

Главный инженер

Л.В.Пичугина

Юрисконсульт

Е.В.Фадекина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Директор ООО «ЖЭУ 15»

Л.Е.Коляскина

Мастер

Е.Н.Кобзева