

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 63., Ул. Поле Свободы
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 5 мая 2016г

Общие сведения по строению

Год постройки - 1983 г.

Материал стен - кирличный

Число этажей - 9

Число подъездов - 4 п., 60 квартир

Наличие подвалов - имеется

Результаты осмотра строения:

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Л.В.Личутина, юрисконсульт Э.В.Фадейкина, начальник ПТО А.А.Абрамова

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника Татаренко А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта, с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Дефектов и повреждений нет.		
2	Стены	кирличные		
3	Фасад 3.1 наружная отделка	Наблюдаются частичное разрушение и истирание поверхности кирпичных стен, выветривание швов и переувлажнение стен.		Требуется утепление наружных стен (поврежденной поверхности) по капитальному ремонту.
	3.2 цоколь	3.2 Наблюдается не значительное повреждение		3.2 Ремонта тек. ремонт.
	3.3 балконы:	3.3 Разрушений не наблюдается		
	3.4 Козырьки входов в подъезд	3.4 Козырьки металлические. Ремонта не требуется.		
4	Входы в подвал	Разрушение не выявлено.		

5.	Отмостка	Повреждений не наблюдается		Ремонта не требуется.
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Железобетонные, дефектов и повреждений нет.		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.6 карниз (паралепт)	Выполнены кал. ремонт крыши и кирпичной кладки карниза в 2010г.		
	7.7 трубы вентиляционных каналов и дымоходов	Наблюдается отслоение штукатурного слоя, местами крошение кирпичной кладки дымоходов.	6 шт.	Требуется текущий ремонт п.7.7:
8	Подъезды 8.1 полы	Разрушений не наблюдается.		8.1 Ремонта не требуется.
	8.2 проемы	Дефектов и повреждений нет.		В 2010 году произведена полная замена оконных блоков.
	8.3 отделка	Разрушений и повреждений не наблюдается.		8.3 Ремонта не требуется.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы	Выполнена кал. ремонт в 2010г.		
	9.2 запорная арматура			
10	Система Центрального			

	Стояния 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Выполнена кап. ремонт в 2010г. магистраль Дефектов и повреждений нет. Выполнена замена в 2010г.		Требуется кап.ремонт стояков- истек срок эксплуатации труб
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрена.		
12	Система канализации	Имеются трещины, повреждения		текущий, ремонт
13	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 Погружные электродвигатели	Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов, провесы проводов, следы ремонта ВЗУ, повреждения шкафов и щитков, постажные щиты не обеспечивают защиты при перегрузке.		Требуется проведение капитального ремонта: переход существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение, с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.
14	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории	Асфальтобетонное покрытие разрушений не наблюдается.		Ремонта не требуется.
15	Прочие работы			

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа» г.Калуги
Юрист консультант

Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»
техник

L.V. Гичутина
E.V. Фадейкина
A.A. Абрамова
A.B. Татаренко

Старший по дому Колесов И.Морозов И.В-/-