

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 18 кор. 1 Ул. Чичерина  
общего (весеннего осмотра) осмотра здания

Г. Калуга

от «21» апреля 2013г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1993  
Материал стен кирпичные  
Число этажей 6  
Число подъездов 2  
Наличие подвалов имеется

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**

Главного инженера ООО «УК МЖЛ Московского округа» г. Калуги Л.В. Пичугиной  
Юрист консульта Усаченко О.В.  
Начальника ПТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: : обслуживающей организации ООО «Участок № 21» в лице директора Руденко Н.С., начальника участка Никоновой Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

# п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта!	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Ж/бетонный. Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичная кладка. Несправностей не выявлено		
3	Фасад 3.1ружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 дно	Кирпичная кладка. Несправностей не выявлено		Тех. рец. изделие изогнутое изогнутое бетон
	3.4 балконы 3.5 козырьки входов в подъезд	Лоджии. Несправностей не выявлено Ж/бетонные. Несправностей не выявлено		Причиной изогнутое изогнутое бетон
	3.6 карнизы			
4	Входы в подвал	Несправностей не выявлено.		
5.	Отмостка	Несправностей не выявлено		
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Железобетонные плиты. Несправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	17.1, 7.2 - не предусмотрены 7.3 Со временем, в 2012г. частично выполнен ремонт мягкого покрытия, металлические обрешетки укреплены. Строение кровельного покрытия ветхое, гнилые части, гниль, несварки, неисправностей не выявлено		Капитальный ремонт кровли

	Подъезды 8.1 полы	Ненесправностей не выявлено	
	8.2 проемы	Ненесправностей не выявлено	
	8.3 отделка	Выполнен ремонт	
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Ненесправностей не выявлено <i>Коррозия, ржавчина, не обезвреждена</i>	текущий ремонт запасные частики на складе
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Ненесправностей не выявлено <i>Нарушение герметичности в рабочем состоянии, приборы</i>	текущий ремонт запасные частики, приборы на складе
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Ненесправностей не выявлено <i>В рабочем состоянии.</i>	текущий ремонт запасные частики на складе
12	Система канализации 12.1 Трубы канализации	<i>Заделки отсутствуют на изоляции</i> Ненесправностей не выявлено	текущий ремонт запасные частики
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Защитное устройство 13.4 Постажные электроциты	Ненесправностей не выявлено <i>Защитные устройства</i>	текущий ремонт запасные частики
14	Благоустройство 14.1 Асфальтиро- вание дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Асфальтирование не требуется, частично отсутствует леерное ограждение.	текущий ремонт
15	Прочие работы		

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Л. В. Пичугина

Юрист консультант

О. В. Усаченко

Начальник ПТО

А. В. Алдохина

Директор ООО «Участок №21»

Н. С. Руденко

Начальник производства

Н. А. Никонова