

АКТ

Проверки состояния общего искусства
в многоквартирном доме № 9 Пер. Калинина
общего (весеннего) осмотра здания.

г. Калуга

от «¹⁵» марта 2013 г.**Общие сведения по строению**

Год постройки 1972
Материал стены кирпичные
Число этажей 5
Число подъездов 1
Наличие подвалов нет

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе :
Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Е. В. Личугиной
Юрист консультант Успененко С. В.
Начальник ПТО Аглохиной А. Е.

В присутствии: обслуживающей организацией ООО «Участок № 2» в лице директора
Н.С. Руденко, начальника участка Н.А. Никоновой.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства**

№ п/п.	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и вида дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные. Несправностей не выявлено.		
3	Фасад 3.1 ружная отделка 3.2 меж/нас. швы	Кирпичная кладка без отделки.		
	3.3 цоколь	Наблюдается отслоение окрасочного слоя.		Текущий ремонт
	3.4 балконы	Нет.		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Железобетонный. Наблюдаются разрушение бетонной смеси, разрушение до арматуры по периметру плиты.		Текущий ремонт
	3.6 карнизы	<i>Карнизы покосились не восстановлено,</i>		
4.	Входы в подвал	Проектом не предусмотрено.		
5.	Отмостка	Местами наблюдается разрушение асфальта, язл. более 40%.		Требуется <i>убрать</i> , ремонт.
6.	Перекрытия 6.1 чердачные 6.2 межэтажные 6.3 подвалы	Железобетонные. Несправностей не выявлено.		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы	Совмещенная, со стороны левого и правого крыла имеется протечка в местах выхода фонарных стояков.	100%	Капитальный ремонт

	7.5 внутренний водосток 7.6 Струбы зент. каналов и дымоходов	Неисправностей не выявлено.	
8	Водоподъем 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 сантехка	Выполнен капитальный ремонт по программе в 2011-2012гг,	
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водонпроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт с заменой запорной арматуры и стояков в 2011г. Неисправностей не выявлено.	
10	Система Центрального Отопления 10.1 Струбы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт с заменой запорной арматуры и стояков в 2011г. без замены радиаторов в комнатах. Установлены новые краны для выпуска воздуха из системы отопления по комнатам. Неисправностей не выявлено.	
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт с заменой запорной арматуры и стояков в 2011г. Неисправностей не выявлено.	
12	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Водное устройство 12.4 Остажные электроощиты	Выполнен капитальный ремонт с заменой ВРУ и стояковой электропроводки, с установкой приборов учета в 2010г. Неисправностей не выявлено.	
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	Наблюдается разрушение асфальтового покрытия, ямы, трещины, бордюрный камень отсутствует. Требуется установка детского оборудования.	11.12.1 кв. фас 11.12.2 Требуется капитальный ремонт, по решению собственников

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Начальник участка

Рук. отдела кв. РЗ

Л. В. Пичугина

О. В. Усаченко

А. Е. Альдохина

Н. С. Руденко

Н. А. Никонова

Геннадий Св.