

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 58 ул. Чиолковского
общего (общештатного) осмотра жилищ

Г.Калуга

от 14 сентября 2017г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1978г.
Материал стен	кирпичные
Число этажей	12 (двенадцать)
Число подъездов	1 (один)
Наличие подвалов	тех. подполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.З. Ничугина
Юрист консультант Тадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: ООО «ХЭУ Р 15» в лице техника Гелич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Капитализация конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные. Разрушение кирпичной кладки не выявлено.		Ремонта не требуется.
3	Фасад	3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. Швы 3.3 Чеколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	3.1 Разрушений не выявлено. 3.2 Не предусмотрено. 3.3 Разрушений не выявлено. 3.4 Наблюдаются частичное ослабление креплений ограждений балконов(листи избетонные). 3.5 Присходит намокание стен и в стыках плит козырька при дожде. 3.6 Не предусмотрено.	п.3.4 Сребуется текущий ремонт. п.3.5 Сребуетсл тек. ремонт.
4	Входы в подвал	Выполнен ремонт покрытия входа в подвал.		Ремонта не требуется.

5.	Отмостка	Асфальтобетонная. Наблюдается разрушение верхнего слоя, имеются трещины, оторванье от фундамента.		Требуется калремонт.
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1, 6.2, 6.3 Ж/бетонные. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется.
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы зент. каналов и цылосходов	Выполнена калремонт 2010г. 7.1 Не предусмотрено. 7.2 Не предусмотрено. 7.3 Кровля смещенная, разрушенный не выявлено. 7.4 Не предусмотрено. 7.5 Отсутствуют колпаки на приемниках внутреннего водостока. 7.6 Разрушений не выявлено.		7.5 Требуется установка колпаков.
8	Подъезды 8.1 двери 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Выполнен ремонт дверей запасного выхода, нарушений нет. 8.2 Повреждения окрасочного и штукатурного слоя сеч., имеется загрязненность побелки стен и потолков.		Требуется тек ремонт л/клеток запасного выхода.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнена калремонт 2010г. 9.1 Неисправностей не выявлено. 9.2 В исправном рабочем состоянии.		Ремонта не требуется.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 Трубы стальные, окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, частично отсутствует изоляция. 10.2 Радиаторы чугунные, в эксплуатации более 30 лет. 10.3 Запорная арматура по стоякам в нерабочем состоянии, требуется замена.		Требуется Калремонт.
11	Система горячего водоснабжения			Требуется Калремонт.

	11.1 Трубы ГВС	11.1 Трубы стальные, окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, частично отсутствует изоляция.		
	11.2 Запорная арматура	11.2 Запорная арматура по стенкам в нерабочем состоянии, требуется замена.		
12	Система канализации	Ненадежность не выявлено, в рабочем состоянии, выполнен капитальный ремонт в 2010г.		Ремонта не требуется.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Водное устройство 13.4 Потолочные электрощиты	13.1 Ведутся работы, <i>кап. ремонт</i> . В 2012г. произведена замена светильников на этажах.		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детская оборудование	14.1 Ведутся работы. 14.2 Отсутствует.		
15	Прочие работы 15.1 Лифты 15.2 Система дымоудаления	15.1 В исправном состоянии. 15.2 В нерабочем состоянии, требуется капремонт с изготовлением проектно сметной документации.		Требуется кап. ремонт п.15.2

Подписи:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»




Л.В. Бичугина
Э.В. Фадейкина
А.А. Абрамова
А.В. Гелич

Бригадонсульт

Начальник ПТО

Обслуживающая организация



Председатель Совета Административного района № 10,