

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 27 ул. Труда
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 1 сентября 2017 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	2007 г.
Материал стен	кирпичные
Число этажей	9 (девять)
Число подъездов	4 (четыре)
Наличие подвалов	имеются

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В. Чичурина
Бригадир Е.В. Фалойкина
Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: представителя обслуживающей организации «ООО ЖЭУ №15» в лице техника Тагаринки А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Подтаски в пятах фундаментных блоках		Так. ремонт - герметизация швов в фундаментных блоках.
2	Стены	Кирпичные. Выполнена ремонт трещины в кирпичной кладке с внешней стороны стены лоджии, на уровне 9-го этажа (со стороны ул. Труда, 3-ий подъезд) в 2012г.		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка	3.1 Нарушений не выявлено. С улицкой стороны в кирпичной кладке ограждений лоджий (отдельных) наблюдается высушивание третих, вторых рядов относительно низких рядов кирпичной кладки, установлены маяки движения. 3.2 Выполнена ремонт в 2012г. Разрушений не наблюдается.		3.1 тек.ремонт изготовление проектно-сметной документации, обследование кирпичной кладки 3.2 <i>швеи</i> <i>восстановление</i> <i>насоя</i>
	3.3 Балконы	3.3 установка мачков на лоджии кв 58.		
	3.4 Козырьки входов в подъезд	3.4 Разрушений не выявлено		

4	Входы в подвал	1.1 Покрытия выполнены профнастилом скреплены, выявлены деформации (вмятины) на покрытии.	Требуется ремонт
5.	Отмостка	Ненормативов не выявлено	Ремонта не требуется
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Ненормативов не выявлено	Ремонта не требуется
7	Края 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы зент. каналов и цокольных	7.3 разрушений нет 7.4 Наблюдается деформация настенных желобов в местах прокладки коммуникационных кабелей. 7.5 Трубы внутреннего водостока пластиковая с 9-го по 5-й этажи, замолочками. 7.6 Разрушений не выявлено.	
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Просеямы 8.3 Отделка	8.1 Разрушения не выявлены 8.2 Выявлены сколы штукатурного слоя, на откосах дверных проемов на подоконнике имеются трещины в штукатурном слое. В подъездах № 2, 4 отсутствует остекление дверных полотен таубурных дверей. 8.3 в под. 1-2 с 9 по 5 этаж на пебелки столка и стен имеются разводы от протечек. На наружных стенах лестничных клеток наблюдаются трещины в штукатурном слое. Окраска стенных панелей выполнена в один слой.	Требуется текущий ремонт подъездов
9	Система холода и водоснабжения 9.1 водопроводные трубы	Ненормативов не выявлено. 9.1 Трубопровод системы ХВС (магистраль, стояки) выполнены из стальных труб. Магистральные трубы в подвалном помещении изолированы пеной.	Ремонта не требуется
	9.2 запорная арматура	9.2 Запорная арматура в рабочем состоянии.	
10	Система отопления 10.1 Трубы ПО	Отопление индивидуальное (на каждую квартиру), от двухконтурных котлов, в рабочем состоянии.	Ремонта не требуется

	10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 ЛОСВ		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Система ГВС - индивидуальная (на каждую квартиру), от двухконтурных котлов, в рабочем состоянии.	Ремонта не требуется
12	Система канализации	Повреждений канализационных труб не выявлено.	
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Звездное устройство 13.4 Постажные электрошнеки	Дефектов и повреждений нет.	Ремонта не требуется
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворской территории 14.2 Детское оборудование	Повреждений не выявлено.	Ремонта не требуется
15	Прочие работы	<i>сделаны и проверены</i>	Ген. реч.

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МКД Московского округа» г. Калуги

Зрисконсульт

Начальник ПТС

Обслуживающая организация: ООО «ЖУ № 15»



Л. В. Липутина



Е. В. Садейкина



А. А. Абрамова



А. В. Татаренкова

Преображенск

Преображенск А.А. Роман