

КТ

проверки состояния общего имущества
 в многоквартирном доме № 291 кор.3 ул. Московская
 общего (осеннего) осмотра здания
 от « 22 » 09. 2022г.

Г. Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 2001

Материал стен кирпич.

Число этажей 5

Число подъездов 2

Наличие подвалов

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Гл. инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Пичугиной Л.В.

Юрист консультанта Фадейкиной Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ 15» в лице директора Коляскиной Л.Е., мастера Кобзевой Е.Н.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Нарушений не выявлено Выполнено отдельными местами утепление стен		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	Нарушений не выявлено Отслоение штукатурно-окрасочного слоя Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено		Текущий ремонт п.3,4,3,5 ремонт не требуется
4	Входы в подвал	Нарушений не выявлено		Ремонта не требуется
5.	Отмостка	Имеется в некоторых местах просадка, трещины, щели между отмосткой и цоколем.		Требуется текущий ремонт
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	Нарушений не выявлено		Ремонта не требуется

8	Подъезды 8.1 Полы	8.1 На лестничных клетках и коридорах бетонные, нарушений не выявлено.		Ремонта не требуется
	8.2 Проемы	8.2 Двери металлические с домофоном – нарушений не выявлено.		
	8.3 Отделка	8.3 На стенах и потолке нарушений не выявлено		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы	Нарушений не выявлено. В рабочем состоянии имеется коррозия, частичная замена на п.п.		Кап.ремон хвс истек срок эксплуатации
	9.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках требуется частичная замена		
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии: но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла		Кап.ремонт системы ц.о истек срок эксплуатации
	10.2 Радиаторы на л/клетке	Чугунные естественный износ		
	10.3 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках частично в не рабочем состоянии		Требуется запорной арматуры по стоякам по текущему ремонту
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Нет		
12	Система канализации	Трубы чугунные. Местами наблюдаются сколы		Требуется тек.ремонт
13	Система электроснабжения	В рабочем состоянии ВРУ в подвальном помещении		Нарушений не выявлено
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Требуется ремонт асфальтового покрытия		
	14.2 Детское оборудование			

15	Прочие работы. 15.1 газовые трубы	Требуется окраска газопровода		<i>тех. р.</i>
----	--------------------------------------	-------------------------------	--	----------------

Подпись:

Главный инженер

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «ЖЭУ 15»

Мастер

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадекина

А.А.Абрамова

Л.Е.Коляскина

Е.Н.Кобзева