

А К Т
общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

1 октября 2017г.

Дом № 294 или строение (корпус) 1
по ул. (пер.) Игумновская
Домоуправление № 19 города Кемерово

Общие сведения по строению

Год постройки 1990 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Иванова И. И.
членов, представителя общественного домового комитета № 2
и членов местного комитета профсоюза
в присутствии техника Иванова И. И. провела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша штукатуренная, утеплена пенопеном

б) чердачное помещение и его вентиляция ограждение крыши, асбест

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания на чердачном помещении

г) фасад здания кирпичная кладка, облицовка керамическими панелями

д) входные двери и оконные перемычки штукатуренные, утепленные

е) подвальные помещения на чердачном помещении

ж) отмостка вокруг здания кирпичная кладка, утеплена

з) система центрального отопления закрытая система, котельная

и) котельная, помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые электротехнические узлы и бойлерные на чердачном помещении

