

А К Т
общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

1 октября 2005.

Дом № 225 или строение (корпус) _____
по ул.(пер.) Московское
Демоуправление № 19 города Балашиха

Общие сведения по строению

Год постройки 1964 материал стел Кирпич
Число этажей 5 наличие подвала Нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Балакова И.Н.
членов, представителя общественного помощника комитета _____
и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Пантелейонова провела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
 - а) крыши Бровь на крыше имеется
 - б) чердачное помещение и его вентиляция Чердачное помещение не выделено
 - в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Не установлены
 - г) фасад здания Фасад здания имеет, разрушающиеся облицовочные плиты
 - д) входные двери и оконные переплеты Установлены двери
 - е) подвалы и помещения Сухие, удобренные двери
 - ж) земляка вокруг здания Земляка вокруг здания нет
 - и) система центрального отопления Факт отсутствия, газовый котел отключен
 - к) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло В котельном помещении тепло
 - л) тепловые элеваторные узлы и бойлерные В тепловых элеваторных узлах и бойлерных

