

А К Т
общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

1 октября 2018г.

Дом № 291 или строение (корпус) 1
по ул.(пер.) Московской
Домоуправление № 19 города Казани

Общие сведения по строению

Год постройки 1970 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Анширова Н.И.
членов, представителя общественного домового комитета _____
и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Воложников провела проверку готовности к эксплуатации в зим-
них условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудо-
вания:

- а) крыша Несправности не выявлены
- б) чердачное помещение и его вентиляция Осадка утеплительного слоя, выявлено в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Несправности не выявлены
- г) фасад здания разрушение кирпичной кладки кирпич-нов. восстановлено трещины кирпичной кладки стен
- д) входные двери и оконные переплеты утрачены, остеклены
- е) подвальные помещения Несправности не выявлены
- ж) отмостка вокруг здания неравномерная осадка, трещины.
- з) система центрального отопления коррозия трубо-ва, заморозки-
ность.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в рабочем состоянии

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

ж) электричество в работе нормально

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочных инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения:

Лоси к эксплуатации в зимние условиях
готов.

Выявлено: кровля, опрессовка системы ч.о.
результатом ар-ри, ремонт и ревизия
электроснабжения

Председатель комиссии
Члены комиссии



Косидин Н.В.
Антонова Н.М.

Дз. Волкина О.Ю.
Дед. Демкова С.А.