

А К Т
общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

1 Октября 2018 г.

Дом № 291 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Машовская
Домоуправление № 19 города Камура

Общие сведения по строению

Год постройки 1965 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Аншолова Н.И.
членов, представителя общественного домового комитета Сахаров В.С.
и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Воспитов провела проверку готовности к эксплуатации в зим-
них условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудо-
вания:

- а) крыша частичный ремонт самой кровли,
треб. как ремонт.
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания исправлены
и в порядке
- г) фасад здания разрушены балконы и решетки;
треб. как ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты уменьшились, оселись
- е) подвальные помещения _____
- ж) отмостка вокруг здания трещины, оседание.
- з) система центрального отопления коррозия труб-да, замке-обан-
ность.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в рабочем состоянии

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

ж) электричество в работе состоянии, требуется как ремонт в сети в дачной электрической, не соответствует тех. условиям.

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочных инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Дом к эксплуатации в зимний сезон готов.

Выводы: крыша, окрессовка, сменили ч.о. рубиной, ремонт электропроводки. Требуется как ремонт: крыши, фасада, бассейна, системы ХВС, ч.о., канализация, эл.снабжение, дом с 2011 стоит на как ремонте.

Председатель комиссии
Члены комиссии



Иван Колесин. И.В.

Людмила Николаевна. И.И.

Александр. О.Ю.

Александр. В.С.
Нагорный. А.С.