

АКТ

№ 1 общего весеннего осмотра жилого дома
кор. 20 / ул. М. Горького / кв. 10

г. Калуга

« 1 » августа 20 13 г.

Комиссия в составе:

Председателя: главного инженера Родионой В.В.

Членов комиссии: мастера Антоховой (И.М.), техника Чечеткиной Р.П., техника Антохиной А.И., представитель инициативной группы _____

Обследовали: техническое состояние жилого дома _____ года постройки, _____ -ти этажного, панельного (кирпичного), крыша асфальт, 2 подъезда.

Необходимо выполнить обследование технического состояния конструктивных элементов дома.


Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования стропных

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм	К-во	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователем жилых помещений за свой счет)
1	2	3	4	5
1. Фундамент			<u>В фундам. составлен</u>	
2. Цоколь	<u>шт</u>	<u>20</u>	<u>отсутствуют дефекты</u>	<u>нет ремонта</u>
3. Фасад			<u>В фундам. составлен</u>	
4. Отделка	<u>шт</u>	<u>10</u>	<u>отсутствуют дефекты</u>	<u>нет ремонта</u>
5. Крыша			<u>отсутствуют дефекты</u>	
6. Оголовок дымовых труб			<u>В фундам. составлен</u>	

1	2	3	4	5
7. Чердачные помещения				
8. Подвальные помещения <i>МКД № 23/1</i>			<i>отсутствует</i>	
9. Подъезды			<i>в подъезде отсутствует, есть в подвальных помещениях МКД № 23/1</i>	<i>МКД № 23/1</i>
10. Канализация			<i>отсутствует в подвалах МКД № 23/1</i>	<i>отсутствует в МКД № 23/1</i>
11. Холодное водоснабжение			<i>отсутствует в подвалах МКД № 23/1</i>	<i>отсутствует в МКД № 23/1</i>
12. Горячее водоснабжение	<i>МКД № 23/1</i>		<i>отсутствует в МКД № 23/1</i>	<i>МКД № 23/1</i>
13. Система центрального отопления	<i>МКД № 23/1</i>		<i>отсутствует в МКД № 23/1</i>	<i>МКД № 23/1</i>
14. Система электроснабжения	<i>МКД № 23/1</i>		<i>отсутствует в МКД № 23/1</i>	<i>МКД № 23/1</i>

Председатель: главный инженер
 Члены комиссии: мастер
 техник
 техник
 представитель инициативной группы

Старший по дому



Т.В. Розгонова
 Н.М. Антонова
 Р.Н. Четкина
 А.И. Алтекина

