

А К Т
общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

1 Октября 2017г.

Дом № 231 или строение (корпус) 1
по ул. (пер.) Октябрьская
Домоуправление № 19 города Казань

Общие сведения по строению

Год постройки 1970 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Анникова Н.А.
членов, представителя общественного домового комитета _____
и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Филиппов провела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша неисправности не выявлены
- б) чердачное помещение и его вентиляция отсутствует Углекислотного типа - 7.Р.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания неисправности не выявлены
- г) фасад здания фактически кирпичной кладкой кирпичной кладкой, требуется в кирпичной кладке выемки, трещины
- д) входные двери и оконные переплеты укомплектованы, исправны
- е) подвальные помещения неисправности не выявлены
- ж) отмостка вокруг здания неравномерная высота, трещины, требуется ремонт
- з) система центрального отопления в работе, составлен, требуется замена
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло вот процесс от котельной трубы
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в работе исправны

д) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

Система ХВС - в работ. состоянии. Требуется не требует

ж) электричество *в работ. состоянии*
требуется как ремонт - истек срок эксплуатации

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочных инвентарем, спецадеждой и песком для посыпки улиц *Всего*

Дрова: Вост. снос саварийных деревьев.
Приблизит. количество вывоза 100 кубов.

Выводы и предложения:

Дана к эксплуатации в зимних условиях

Важнейшие: проверка, проверка - система
тротуар и др., система, проверка, проверка
требуется как ремонт - система, др., др., от системы
как ремонт - подкормка



Председатель комиссии
Члены комиссии

Иванов И.В.
Петрова Н.М.
Васильева И.И.

Сек. Госжилово А.А.

ин. инженер ООО, ул. д. 1000 Школовского
отр. г. Москва
Наз. 100
И.А. Алексеева А.А.