

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь 2011 г.

Дом № 1 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) г. Могороседростельск
Домоуправление № 14 города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 2003 материал стен кирпич
Число этажей 9 наличие подвала нет, нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Антоненко Г.А.
членов, представителя общественного домового комитета Коркина В.А.
и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Сытин В.А. провела проверку готовности к эксплуатации в
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

- а) крыша в исправном состоянии
- б) чердачное помещение и его вентиляция н/д
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в рабочем состоянии
- г) фасад здания в исправном состоянии
- д) входные двери и оконные переплеты в исправном состоянии
- е) подвальные помещения нет, нет
- ж) отмостка вокруг здания состояние удовлетворительное
- з) система центрального отопления проблем, нет
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло в рабочем состоянии
- к) тепловые электротермические узлы и бойлерные в рабочем состоянии

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

ж) электричество *металлы электропроводки в исправном рабочем состоянии*

2. Обеспеченность:

а) жильных - топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочных инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Выводы и предложения:

Работы по ремонту печей выполнены: проведена проверка, все в рабочем состоянии. Ремонт выполнен.

Председатель комиссии
Члены комиссии



*Иванов И.И.
Петров П.П.
Сидоров С.С.
Королев К.К.*

*г. Краснодар ООО "УК СВТД Северо-Кавказского округа"
г. Кануши
Иванов И.И.
Петров П.П. Королев К.К.*