

А К Т

общего (осеннего) осмотра зданий (о готовности к зиме)

октябрь 2006 г.

Дом № 12 или строение (корпус)
по ул. (пер.) б Моторостроительной
Домоуправление № 0000079 города Запорожье

Общие сведения по строению

Год постройки 1999-2002 материал стен кирпич
Число этажей 9 наличие подвала нижнее

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами 000, ЗМР74-19
членов, представителя общественного домового комитета Никифорова А.И.
и членов местного комитета профсоюза Чубарова А.С.
в присутствии техника Шерина В.В. провела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша площадь покрытия ремонта кровли
нарушений нет

б) чердачное помещение и вентиляция тех этаж неисправности
не выявлено

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания водостоки исправны
составлены

г) фасад здания непропускает не теплоснабжение

д) входные двери и оконные переплеты остеклены, утеплены

е) подвальные помещения нижнее

ж) отмостка вокруг здания непропускает не теплоснабжение

з) система центрального отопления работает и функционирует
исправном рабочем состоянии

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в работе состоят

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

ж) электричество результат АРЧ, жл цимок

2. Обеспеченность:

а) котельных - топливом Обеспечено

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочных инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечено

Выводы и предложения:

Дан к заседанию
Болохово: привалка, мессовка, смеша
запорная арматура из, гвс, лебидка
жал читмок, АРЧ

Председатель комиссии
Члены комиссии



Подпись Тарасова Е В
Подпись Зимогодин Е М
Подпись Читкина Р Е
Подпись Бедеров Е С